

NRO.	PLACA	AÑO	Nro. CHASIS	Nro. MOTOR	MARCA	TIPO	ESTADO
1			REGISTRO MTOP 01-033		FORD F-150	CAMIONETA	Mal Estado (Anexo reporte)
2	XMO1001	2001	3TX022379	3TX022379	YAMAHA DT	MOTOCICLETA	Mal Estado (Anexo reporte)
3		1978	F61VAE0017760016	PE0083	FORD 600	VOLQUETE	Mal Estado (Anexo reporte)
4		1981	KY420-10238	EK10029349	HINO	EQUIPO CAMINERO	Mal Estado (Anexo reporte)
5	N/A	1986	3600006d000692	358TH2D2903	INTERNACIONAL	PLATAFORMA PALA CARGADORA	Mal Estado (Anexo reporte)
6	N/A	1981	32866	NH-220-26150320	KOMATSU	TRACTOR ORUGA	Mal Estado (Anexo reporte)
7	N/A	1984	450844	5125424184	GALION	RODILLO VIBRADOR	Mal Estado (Anexo reporte)
8	XMA0044	1998	RN1069701474	422676822R	TOYOTA	CAMIONETA	Mal Estado (Anexo reporte)
9	XMA0051	2004	8RDUS25G40109392	6VD1197954	CHEVROLET	VEHICULO UTILITARIO	Mal Estado (Anexo reporte)
10	XMA1360	1986	FP418F500004	6D22-132834	MITSUBISHI	VOLQUETE-CAMIÓN	Mal Estado (Anexo reporte)
11	XMA1359	1986	FP481500007	6D22-132893	MITSUBISHI	VOLQUETE-CAMIÓN	Mal Estado (Anexo reporte)
12	KFA-481	1994	1FTHF25Y5RNB61603	1FTHF25Y5RNB61603	FORD	CAMIONETA	Mal Estado (Anexo reporte)
13			REGISTRO MTOP 02-053		TROOPER	JEEP	Mal Estado (Anexo reporte)

SR. Hidalgo Millingali
MECANICO DEL GAD MUNICIPAL



REPORTE VEHICULAR

PLACA	AÑO	Nro. CHASIS	Nro. MOTOR	MARCA	TIPO	ESTADO
REGISTRO MTOP 01-033	FORD F-150	CAMIONETA				<p>Motor remordido, reparación íntegra.</p> <p>Transmisión remordida.</p> <p>Carrocería destruida en un 80%.</p> <p>Corona averiada.</p> <p>Carrocería oxida en un (80%).</p> <p>Sistema de suspensión delantera y trasera oxidada.</p> <p>Sistema eléctrico destruido.</p> <p>Tapicería destruida.</p> <p>Luces destruidas.</p> <p>Tablero de instrumentos averiado.</p> <p>Llantas lisas.</p> <p>Pintura dañada en un 100%.</p>

SR. Hidalgo Milkingali
MECANICO DEL GAD MUNICIPAL

ANEXO FOTOGRÁFICO






REPORTE VEHICULAR

PLACA	AÑO	Nro. CHASIS	Nro. MOTOR	MARCA	TIPO	ESTADO
XMO1001	2001	3TX022379	3TX022379	YAMAHA DT	MOTOCICLETA	<p>Motor remordido, reparación integra.</p> <p>Chasis destruido en un 50%.</p> <p>Sistema de suspensión delantera y trasera en mal estado</p> <p>Sistema eléctrico destruido.</p> <p>Tapicería destruida.</p> <p>Tablero de instrumentos averiado.</p> <p>LLantas lisas.</p> <p>Luces rotas.</p> <p>Cadena y transmisión oxidada.</p> <p>Pintura dañada en un 100%.</p>

SR. Hidalgo Millingali
MECANICO DEL GAD MUNICIPAL

ANEXO FOTOGRÁFICO





REPORTE VEHICULAR

PLACA	AÑO	Nro. CHASIS	Nro. MOTOR	MARCA	TIPO	ESTADO
						<p>Motor remordido, block dañado, reparación integral.</p> <p>Transmisión remordida.</p> <p>Cabina rota y aplastada.</p> <p>Corona en mal estado.</p> <p>Carrocería oxidada en un (70%).</p> <p>Sistema de suspensión delantera y trasera oxidada.</p> <p>Sistema eléctrico averiado.</p> <p>Tapicería en mal estado.</p> <p>Tablero de instrumentos averiado.</p> <p>Llantas lisas.</p> <p>Luces destrozadas.</p> <p>Pintura dañada en un 100%.</p>
1978	F61VAEE0017760016	PE0083	FORD 600	VOLQUETE		

SR. Hidalgo Millingalli
MECANICO DEL GAD MUNICIPAL

ANEXO FOTOGRÁFICO





REPORTE VEHICULAR

PLACA	AÑO	Nro. CHASIS	Nro. MOTOR	MARCA	TIPO	ESTADO
				HINO	EQUIPO CAMINERO PLATAFORMA	<p>Motor remordido, reparación integra.</p> <p>Transmisión rota la masa.</p> <p>Corona rota.</p> <p>Sistema de suspensión delantera y trasera oxidada.</p> <p>Carrocería oxidada en un (60%).</p> <p>Plataforma en mal estado, oxidada en un 50%.</p> <p>Sistema eléctrico averiado.</p> <p>Tapicería en mal estado.</p> <p>Tablero de instrumentos en mal estado.</p> <p>Llantas lisas.</p> <p>Luces destruidas.</p> <p>Pintura dañada en un 100%</p>

Sr. Hidalgo Milligallli
MECANICO DEL GAD MUNICIPAL

ANEXO FOTOGRÁFICO



Reporte Vehicular

PLACA	AÑO	Nro. CHASIS	Nro. MOTOR	MARCA	TIPO	ESTADO
N/A	1986	3600006d000692	358TH2D2903	INTERNACIONAL	PALA CARGADORA	<p>Motor remordido, block roto.</p> <p>Sistema Hidraulico averido, no funciona bomba principal.</p> <p>Transmisión remordida.</p> <p>Sistema de freno averiado.</p> <p>Gatos hidraulicos soplados los empaques.</p> <p>Radiador descompuesto.</p> <p>Carroceria oxidada en un (90%).</p> <p>Mandos en mal estado, remordidos.</p> <p>Sistema eléctrico averiado.</p> <p>Luces destruidas.</p> <p>tablero de instrumentos averiado.</p> <p>Pintura dañada en un 100%</p>



SR. Hidalgo Millingall
MECANICO DEL GAD MUNICIPAL